

平成24年度

多野郡 上野村 地内

道路トンネル調査報告書

調査期間

平成24年12月17日～平成24年12月27日

上野村役場

経済課

目 次

§ 1. 調査トンネル一覧表	1
----------------	---

§ 2 トンネル調査表

1. 上南隧道	2
2. 本谷2号隧道	3
3. 三岐トンネル	4
4. 浜平トンネル	5
5. 大神楽1号トンネル	6
6. 大神楽2号トンネル	7
7. 虎王トンネル	8
8. 長岩トンネル	9
9. 手水トンネル	10
10. 琴音トンネル	11
11. 馬放場トンネル	12
12. 塩の沢隧道	13

トンネル調査表

フリガナ 名称	上南隧道		路線名	(村) 1076号線		管轄	都道府県	群馬県	コード管理機関	
所在地	自		距離標	自			管理者	上野村	トンネルコード	
	至			至					調製年月日	

延長		241 (m)			機械設備	点検対象の別	-		
交通量		100 (台/日)				点検日	H24.12.18		
トンネル等級		D				点検結果	-		
通行区分		対面通行				点検結果の詳細 応急対応の状況	対象物無し		
付属物	点検日	H24.12.18			電気通信設備	点検日	H24.12.18		
	点検結果	-				点検結果	-		
	点検結果の詳細 応急対応の状況	付属物無し				点検対象施設	対象物無し		
占用物件	点検日	H24.12.18				点検結果の詳細 応急対応の状況	対象物無し		
	点検結果	-							
	点検結果の詳細 応急対応の状況	対象物無し							

トンネル調査表

フリガナ 名称	本谷2号隧道		路線名	(村)2218号線		管轄	都道府県	群馬県	コード管理機関	
所在地	自		距離標	自			管理者	上野村	トンネルコード	
	至			至					調製年月日	

延長		20 (m)			機械設備	点検対象の別	-		
交通量		100 (台/日)				点検日	H24.12.17		
トンネル等級		D				点検結果	-		
通行区分		対面通行				点検結果の詳細 応急対応の状況	対象物無し		
付属物	点検日	H24.12.17			電気通信設備	点検日	H24.12.17		
	点検結果	-				点検結果	-		
	点検結果の詳細 応急対応の状況	付属物無し				点検対象施設	対象物無し		
占用物件	点検日	H24.12.17			電気通信設備	点検結果の詳細 応急対応の状況	対象物無し		
	点検結果	-							
	点検結果の詳細 応急対応の状況	対象物無し							

トンネル調査表

フリガナ 名称	三岐トンネル		路線名	(村) 2-8号線		管轄	都道府県	群馬県	コード管理機関	
所在地	自		距離標	自			管理者	上野村	トンネルコード	
	至			至					調製年月日	

延長		183 (m)			機械設備	点検対象の別	-		
交通量		100 (台/日)				点検日	H24.12.17		
トンネル等級		D				点検結果	-		
通行区分		対面通行				点検結果の詳細 応急対応の状況	対象物無し		
付属物	点検日	H24.12.17			電気通信設備	点検日	H24.12.17		
	点検結果	-				点検結果	異常なし		
	点検結果の詳細 応急対応の状況	付属物無し				点検対象施設	照明		
占用物件	点検日	H24.12.25				点検結果の詳細 応急対応の状況	照明切れ2ヶ所有り 交換済み		
	点検結果	異常なし							
	点検結果の詳細 応急対応の状況	東電、NTTの管路							

トンネル調査表												
フリガナ 名称	浜平トンネル			路線名	(村) 2-8号線			管轄	都道府県	群馬県	コード管理機関	
所在地	自		距離標	自		管轄	管理者	上野村	トンネルコード			
	至			至			調製年月日					
延長	258 (m)			機械設備	点検対象の別	-						
交通量	100 (台/日)				点検日	H24.12.17						
トンネル等級	D				点検結果	-						
通行区分	対面通行				点検結果の詳細 応急対応の状況	対象物無し						
付属物	点検日	H24.12.17			電気通信設備	点検日	H24.12.17					
	点検結果	-				点検結果	異常なし					
	点検結果の詳細 応急対応の状況	付属物無し				点検対象施設	照明					
占用物件	点検日	H24.12.25			電気通信設備	点検結果の詳細 応急対応の状況	照明切れ3ヶ所有り 交換済み					
	点検結果	異常なし										
	点検結果の詳細 応急対応の状況	東電、NTTの管路										

トンネル調査表												
フリガナ 名称	大神楽1号トンネル			路線名	(村)2-8号線			管轄	都道府県	群馬県	コード管理機関	
所在地	自		距離標	自		管理者	上野村		トンネルコード			
	至			至				調製年月日				
延長	250 (m)			機械設備	点検対象の別	-						
交通量	100 (台/日)				点検日	H24.12.17						
トンネル等級	D				点検結果	-						
通行区分	対面通行				点検結果の詳細 応急対応の状況	対象物無し						
付属物	点検日	H24.12.17			電気通信設備	点検日	H24.12.17					
	点検結果	-				点検結果	異常なし					
	点検結果の詳細 応急対応の状況	付属物無し				点検対象施設	照明					
占用物件	点検日	H24.12.25			電気通信設備	点検結果の詳細 応急対応の状況	照明切れ2ヶ所有り 交換済み					
	点検結果	異常なし										
	点検結果の詳細 応急対応の状況	東電、NTTの管路										

トンネル調査表												
フリガナ 名称	大神楽2号トンネル			路線名	(村) 2-8号線			管轄	都道府県	群馬県	コード管理機関	
所在地	自		距離標	自		管理者	群馬県		上野村	トンネルコード		
	至			至				調製年月日				
延長	634 (m)			機械設備	点検対象の別	-						
交通量	100 (台/日)				点検日	H24.12.17						
トンネル等級	C				点検結果	-						
通行区分	対面通行				点検結果の詳細 応急対応の状況	対象物無し						
付属物	点検日	H24.12.17			電気通信設備	点検日	H24.12.17					
	点検結果	-				点検結果	異常なし					
	点検結果の詳細 応急対応の状況	付属物無し				点検対象施設	照明、警報表示、緊急通報					
占用物件	点検日	H24.12.25			電気通信設備	点検結果の詳細 応急対応の状況	照明切れ6ヶ所有り 交換済み					
	点検結果	異常なし										
	点検結果の詳細 応急対応の状況	東電、NTTの管路										

トンネル調査表												
フリガナ 名称	虎王トンネル			路線名	(村) 2-8号線			管轄	都道府県	群馬県	コード管理機関	
所在地	自		距離標	自		管理者	群馬県		管理者	上野村	トンネルコード	
	至			至			調製年月日					
延長		872 (m)					機械設備	点検対象の別	-			
交通量		100 (台/日)						点検日	H24.12.17			
トンネル等級		C						点検結果	-			
通行区分		対面通行						点検結果の詳細 応急対応の状況	対象物無し			
付属物	点検日	H24.12.17					電気通信設備	点検日	H24.12.17			
	点検結果	-						点検結果	異常なし			
	点検結果の詳細 応急対応の状況	付属物無し						点検対象施設	照明、警報表示、緊急通報			
占用物件	点検日	H24.12.27					電気通信設備	点検結果の詳細 応急対応の状況	照明切れ8ヶ所有り 交換予定			
	点検結果	異常なし										
	点検結果の詳細 応急対応の状況	東電、NTTの管路										

トンネル調査表												
フリガナ 名称	長岩トンネル			路線名	(村) 2-8号線			管轄	都道府県	群馬県	コード管理機関	
所在地	自		距離標	自		管轄	管理者	上野村	トンネルコード			
	至			至			調製年月日					
延長	499 (m)			機械設備	点検対象の別	-						
交通量	100 (台/日)				点検日	H24.12.17						
トンネル等級	D				点検結果	-						
通行区分	対面通行				点検結果の詳細 応急対応の状況	対象物無し						
付属物	点検日	H24.12.17			電気通信設備	点検日	H24.12.17					
	点検結果	-				点検結果	異常なし					
	点検結果の詳細 応急対応の状況	付属物無し				点検対象施設	照明					
占用物件	点検日	H24.12.27			電気通信設備	点検結果の詳細 応急対応の状況	照明切れ4ヶ所有り 交換済み					
	点検結果	異常なし										
	点検結果の詳細 応急対応の状況	東電、NTTの管路										

トンネル調査表													
フリガナ 名称	手水トンネル			路線名	(村) 2-8号線			管轄	都道府県	群馬県	コード管理機関		
所在地	自		距離標	自		管轄	管理者	上野村	トンネルコード				
	至			至			調製年月日						
延長	772 (m)						機械設備	点検対象の別	-				
交通量	100 (台/日)							点検日	H24.12.17				
トンネル等級	C							点検結果	-				
通行区分	対面通行							点検結果の詳細 応急対応の状況	対象物無し				
付属物	点検日	H24.12.17						電気通信設備	点検日	H24.12.17			
	点検結果	-							点検結果	異常なし			
	点検結果の詳細 応急対応の状況	付属物無し							点検対象施設	照明、警報表示、緊急通報			
占用物件	点検日	H24.12.27						電気通信設備	点検結果の詳細 応急対応の状況	照明切れ7ヶ所有り 交換済み			
	点検結果	異常なし											
	点検結果の詳細 応急対応の状況	東電、NTTの管路											

トンネル調査表												
フリガナ 名称	琴音トンネル			路線名	(村) 2-8号線			管轄	都道府県	群馬県	コード管理機関	
所在地	自		距離標	自		管轄	管理者	上野村	トンネルコード			
	至			至			調製年月日					
延長	342 (m)			機械設備	点検対象の別	-						
交通量	100 (台/日)				点検日	H24.12.17						
トンネル等級	D				点検結果	-						
通行区分	対面通行				点検結果の詳細 応急対応の状況	対象物無し						
付属物	点検日	H24.12.17			電気通信設備	点検日	H24.12.17					
	点検結果	-				点検結果	異常なし					
	点検結果の詳細 応急対応の状況	付属物無し				点検対象施設	照明					
占用物件	点検日	H24.12.27			電気通信設備	点検結果の詳細 応急対応の状況	照明切れ1ヶ所有り 交換済み					
	点検結果	異常なし										
	点検結果の詳細 応急対応の状況	東電、NTTの管路										

トンネル調査表												
フリガナ 名 称	馬放場トンネル			路線名	(村) 2 2 1 9 号線			管轄	都道府県	群馬県	コード管理機関	
所在地	自		距離標	自		管轄	管理者	上野村	トンネルコード			
	至			至			調製年月日					
延長	3 8 (m)			機械設備	点検対象の別	-						
交通量	歩行者専用				点検日	H 2 4 . 1 2 . 1 8						
トンネル等級	D				点検結果	-						
通行区分	対面通行				点検結果の詳細 応急対応の状況	対象物無し						
付属物	点検日	H 2 4 . 1 2 . 1 8			電気通信設備	点検日	H 2 4 . 1 2 . 1 8					
	点検結果	-				点検結果	異常なし					
	点検結果の詳細 応急対応の状況	付属物無し				点検対象施設	照明					
占用物件	点検日	H 2 4 . 1 2 . 2 7			点検結果の詳細 応急対応の状況	東電管路						

トンネル調査表												
フリガナ 名称	塩の沢隧道			路線名	(村) 1 - 3号線			管轄	都道府県	群馬県	コード管理機関	
所在地	自		距離標	自		管理者	上野村		トンネルコード			
	至			至				調製年月日				
延長	38 (m)			機械設備	点検対象の別	-						
交通量	100 (台/日)				点検日	H24.12.18						
トンネル等級	D				点検結果	-						
通行区分	対面通行				点検結果の詳細 応急対応の状況	対象物無し						
付属物	点検日	H24.12.18			電気通信設備	点検日	H24.12.18					
	点検結果	-				点検結果	-					
	点検結果の詳細 応急対応の状況	付属物無し				点検対象施設	対象物無し					
占用物件	点検日	-			電気通信設備	点検結果の詳細 応急対応の状況	対象物無し					
	点検結果	-										
	点検結果の詳細 応急対応の状況	対象物無し										